



TIKKURILA

## UNICA ULKOKALUSTEMAALI

SPECIALŪS PUSIAU BLIZGŪS ALKIDINIAI DAŽAI

### APIBŪDINIMAS

Specialūs alkidiniai dažai.

### PASKIRTIS

Skirti baldams, technikai, transporto priemonėms, valtims, įrankiams ir kt.

### SAVYBĖS

Naudojama metaliniams ir mediniams vidaus ir lauko baldams. Taip pat tinka įvairiems plastikiniams paviršiams, pvz., stiklo pluošto ir plastikinėms valtims (virš vaterlinijos). Žr. naudojimo instrukciją.



TIKKURILA

## UNICA ULKOKALUSTEMAALI

### TECHNINIAI DUOMENYS

<b>Bazė</b>	A BAZĖ, C BAZĖ
<b>Spalva</b>	Interjero spalvų paletė „Symphony“, Interjero spalvų paletė „Feel the color“, Interjero spalvų paletė „Feel the Color 2020“, Fasadų dažų spalvynas „Facade“ (760), 2022 metų spalvų kolekcija „Color Now“ Galima spalvinti pagal „Tikkurila“ lauko spalvynus. Iš anksto paruošta spalva – aliuminio.
<b>Blizgumas</b>	Pusiau blizgus.
<b>Išėiga</b>	Lygūs mediniai paviršiai – 10–12 m <sup>2</sup> /l, metaliniai ir plastikiniai paviršiai – 12–14 m <sup>2</sup> /l.
<b>Pakuočių dydžiai</b>	A BAZĖ: 0.225 l, 0.9 l, 2.7 l, 9 l C BAZĖ: 0.225 l, 0.9 l, 2.7 l, 9 l
<b>Įrankiai</b>	Teptukas, purkštuvus arba volelis trumpais plaukeliais.  Beorio purkštuvo antgalio skersmuo 0,009–0,013" (0,23–0,33 mm), skiediklio naudojama 5–20 tūrio proc.  Įprasto purkštuvo antgalio skersmuo 1,4–1,8 mm, skiediklio naudojama 25–35 tūrio proc., kad klampumas būtų 18–25 s (DIN 4).  Dengiant purkštuvu sausos dangos storis turi neviršyti 40 µm.
<b>Džiūvimo trukmė</b>	Dulkės nelimpa po 2 val., dengti kitą sluoksnį galima po 16 val.
<b>Tankis (kg/l)</b>	0,9–1,2 kg/l priklausomai nuo spalvos, ISO 2811.
<b>Atsparumas dilimui</b>	Geras
<b>Sausojo likučio tūrio dalis (proc.)</b>	42
<b>Sandėliavimas</b>	Gaminys atsparus šalčiui.

# UNICA ULKOKALUSTEMAALI

## NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

### Dengimo sąlygos

Dengiamas paviršius turi būti švarus ir sausas. Aplinkos temperatūra turi būti ne mažesnė kaip +5 °C, santykinis oro drėgnis neturi viršyti 80 proc.

### Paviršiaus paruošimas

Nedažytas paviršius:

Nuo metalinio ir medinio paviršiaus pašalinkite purvą, dulkes, tepalus ir riebalus. Nuo cinkuoto paviršiaus plieniniu šepėčiu pašalinkite baltąsias rūdis. Plastikinį paviršių nuvalykite tirpikliu, pvz., skiedikliu 1029 arba kitu denatūruotu etanolu, pvz., „Sinol“. Nušlifaukite ir pašalinkite šlifavimo dulkes. Prieš dažydami visą paviršių mažame plotelyje išbandykite tirpiklio veiksmingumą ir dažų sukibimą su paviršiumi, kad įsitikintumėte, jog jie tinka šios rūšies plastikui. Medinį paviršių padenkite gruntu „Otex“ arba „Otex Akva“. Metalinį paviršių padenkite antikorozinu gruntu „Rostex Super“. Aliumininį paviršių prieš gruntuodami pašiuirkštinkite.

Anksčiau dažytas paviršius:

Nuplaukite plovikliu „Maalipesu“ ir kruopščiai nuskalaukite vandeniu. Grandikliu pašalinkite atšokusius dažus, visą paviršių nušlifaukite ir pašalinkite šlifavimo dulkes. Duobutes ir plyšius užglaistykite glaistu „Lakkakitti“. Glaistytas vietas nušlifaukite ir pašalinkite šlifavimo dulkes. Nusidėvėjusį medinį paviršių padenkite gruntu „Otex“ arba „Otex Akva“, metalinį paviršių padenkite antikorozinu gruntu „Rostex Super“.

Jei naudojate ryškiai raudonus, geltonus arba oranžinius dažus, medinį paviršių padenkite ta pačia spalva spalvintu gruntu „Otex“ arba „Otex Akva“. Cinkuotą, aliumininį ir plieninį paviršių reikia padengti šviesiai pilku gruntu „Rostex Super“.

### Dažymas

Prieš naudodami dažus gerai išmaišykite. Jei reikia, skieskite vaitspiritu 1050, jei dengiate teptuku, arba skiedikliu 1032, jei dengiate purkštuvu. Denkite 1–2 sluoksnius teptuku, voleliu arba purkštuvu.

### Įrankių valymas

Valykite vaitspiritu 1050 arba valykite įrankių valikliu „Pensselipesu“.

### Paviršiaus priežiūra

Jei reikia, dažytą paviršių ne anksčiau kaip po mėnesio galima valyti neutraliu (pH 6–8) valikliu ir minkštu šepėčiu, kempine arba šluoste. Labai nešvarų paviršių valykite skiestu silpnai šarminiu (pH 8–10) valikliu ir šluoste, plovimo šepėčiu arba kempine. Kruopščiai nuskalaukite.

Normaliomis sąlygomis dažų danga galutinai sukietėja ir įgauna reikiamą patvarumą maždaug po mėnesio, todėl šiuo laikotarpiu dažytą paviršių naudokite atsargiai. Jei prireikia valyti anksčiau, švelniai valykite minkštu šepėčiu, drėgna šluoste arba plovimo šepėčiu.

### Aplinkosauga ir atliekų tvarkymas

Saugokite, kad nepatektų į kanalizaciją, paviršinius bei gruntinius vandenis ir dirvožemį. Gaminio likučiai turi būti utilizuoti pagal pavojingų atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus. Tuščią ir sausą pakuotę atiduokite perdirbti arba utilizuokite pagal atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.

## UNICA ULKOKALUSTEMAALI

### SAUGOS IR SVEIKATOS APSAUGOS ŽENKLINIMAS pagal reglamentą EB Nr. 1272/2008

**Sudėtyje yra:** angliavandeniliai, C9-C12, n-alkanai, izoalkanai, cikliniai, aromatiniai (2-25%), angliavandeniliai, C9-C11, n-alkanai, izoalkanai, cikliniai, <2% arom.. **Atsargiai.** Degūs skystis ir garai. Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą. Gali pakenkti organams, jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai. Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti. Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje. Saugoti, kad nepatektų į aplinką. Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius. Atsargiai! Purškiant gali susidaryti pavojingų įkvepiamų lašelių. Neįkvėpti rūko ar aerozolio.



GHS02



GHS08



GHS07