



TIKKURILA

## ROSTEX SUPER

MATINIS METALO GRUNTAS

### APIBŪDINIMAS

Greitai džiūstantis antikorozinis gruntas su specialiu rišikliu. Neturi švino ir chromo pigmentų.

### PASKIRTIS

Skirta metalinei stogo dangai, latakams, lietvamzdžiams, priešgaisriniam laiptams, turėklams, vėliavų stiebams, skalbinių džiovyklėms, valtims ir kt. metalinėms konstrukcijoms.

### SAVYBĖS

Naudojamas stipriau nei įprasta veikiams plieniniams, cinkuotiems ir pašiurkštintiems aliumininiams paviršiams, kai įprastas alkidinis gruntas neužtikrina reikiamo sukibimo arba per ilgai džiūsta. Taip pat tinka variui, žalvariui bei nerūdijančiam plienui ir danga „Pural“, poliesteriu, akrilu bei PVC (jei susidėvėjo) dengtiems plieniniams lakštams. Galima naudoti kaip alkidinių (pvz.: „Unica“, „Panssarimaali“) ir vandeninių (pvz., „Panssari Akva“) dažų gruntą. Skirtas naudoti tik profesionaliai.





TIKKURILA

## ROSTEX SUPER

### TECHNINIAI DUOMENYS

#### Techniniai duomenys

Dry film thickness 50 µm	+10°C	+23°C	+35°C
Dust dry	1 hour	15 minutes	10 minutes
Recoat with alkyd paints, min.	5 hours	4 hours	1 hour
Recoat with water-borne paints, min.	2 days	1 day	1 day
Recoat, max.	7 days	4 days	4 days

#### Spalva

Iš anksto paruoštos spalvos: šviesiai pilka, geležies oksido raudona, juoda.

#### Blizgumas

Matinis.

#### Išeiiga

Apie 10 m<sup>2</sup>/l (kai sausos dangos storis 40 µm).

#### Pakuočių dydžiai

0.33 l, 1 l, 3 l, 10 l

#### Skiediklis

1120.

#### Įrankiai

Teptukas arba purkštuvas. Geriausiai tinka teptukas ilgais šereliais. Beorio purkštovo antgalio skersmuo 0,011–0,015" (0,28–0,38 mm)., skiediklio naudojama iki 15 tūrio proc.).

#### Džiūvimo trukmė

Sausos dangos storis 50 µm +10 °C +23 °C +35 °C  
Nelimpa dulksės po 1 val. 15 min. 10 min.  
Galima dengti alkidiniais dažais ne anksčiau kaip po 5 val. 1,5 val. 1 val.  
Galima dengti vandeniniais dažais ne anksčiau kaip po 2 d. 1 d. 1 d.  
Galima dengti ne vėliau kaip po 7 d. 4 d. 4 d.

#### Tankis (kg/l)

Apie 1,3 kg/l, ISO 2811.

#### Cheminis atsparumas

Atsparus nestipriems tirpikliams, pvz., vaitspiritui ir denatūruotam spiritui. Neatsparus stipriems tirpikliams. Geras atsparumas tepalams ir riebalams.

#### Atsparumas dilimui

Geras

#### Sausojo likučio tūrio dalis (proc.)

45

#### Sandėliavimas

Galima sandėliuoti ir transportuoti prie žemos temperatūros.

# ROSTEX SUPER

## NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

### Dengimo sąlygos

Dengiamas paviršius turi būti švarus ir sausas, jo temperatūra turi būti didesnė už aplinkos temperatūrą. Aplinkos temperatūra turi būti ne mažesnė kaip +5 °C, santykinis oro drėgnis turi neviršyti 80 proc. Dengiant tokioms sąlygoms dangą džiūsta žymiai lėčiau ir pailgėja laikotarpis, po kurio galima dengti dažais. Dengiamo paviršiaus temperatūra turi neviršyti +40 °C, kad tirpiklis neišgaruotų pernelyg greitai ir dangą nebūtų akyta bei pūslėta ir nesumažėtų jos sukibimas su dengiamu paviršiumi. Suplanuokite dengimą taip, kad jis netruktų ilgiau kaip 4 dienas. Esant mažai temperatūrai ir (arba) dideliame santykiniam oro drėgniui pailgėja laikotarpis, po kurio galima dengti dažais (žr. lentelę). Nespėjus padengti gruntuoto paviršiaus dažais per nurodytą laikotarpį, prieš dengiant jį reikia švelniai pašlifuoti ir nuplauti plovikliu „Panssaripesu“.

### Paviršiaus paruošimas

#### Nedažytas paviršius

Šlifotuvu arba plieniniu šepetėliu pašalinkite baltąsias rūdis ir rūdis (nuvalymo laipsnis St2). Plovikliu „Panssaripesu“ naudodami šepetį pašalinkite vandenyje tirpias nuo baltųjų rūdžių saugančias medžiagas, purvą, vandenyje tirpias druskas, tepalus ir riebalus. Kruopščiai nuskalaukite vandeniu ir leiskite išdžiūti. Aliumininį paviršių paširkštinkite.

Naują cinkuotą metalinę stogo dangą denkite tik praėjus žiemos sezonui. Geriausias sukibimas užtikrinamas atmosferos paveiktą cinkuotą paviršių paširkštintus mechaniniu arba cheminiu būdu.

#### Anksčiau dažytas paviršius

Grandikliu ir plieniniu šepetėliu pašalinkite atšokusius dažus ir rūdis (nuvalymo laipsnis St2). Nulyginkite dažų dangos kraštus palei nuvalytus plotus. Nuplaukite paviršių plovikliu „Panssaripesu“ naudodami šepetį, kruopščiai nuskalaukite vandeniu ir leiskite išdžiūti.

### Dengimas

Prieš naudodami gerai išmaišykite. Geriausia dengti teptuku arba purkštuvu. Rekomenduojamas sausos dangos storis (vieno sluoksnio) – 40–60 µm.

### Viršutinis sluoksnis

Gruntu „Rostex Super“ gruntuotą paviršių galima dengti vandeniniais dažais „Panssari Akva“ arba tirpikliniais dažais „Panssarimaali“.

### Įrankių valymas

Valykite skiedikliu 1120 arba įrankių valikliu Pensselipesu.

### Paviršiaus priežiūra

Normaliomis sąlygomis grunto dangą galutinai sukietėja ir įgauna reikiamą patvarumą maždaug po mėnesio, todėl iki tol gruntuotą paviršių naudokite labai atsargiai. Jei prireikia valyti anksčiau, naudokite minkštą šepetį, drėgną šluostę arba plovimo šepetį.

Po mėnesio nešvarų paviršių galite plauti plovikliu „Talon Huoltopesu“, naudokite 1 dalį ploviklio ir 10 dalių vandens. Labai nešvariam ir dėmėtam paviršiui plauti naudokite 1 dalį ploviklio ir 1 dalį vandens. Nuplautą paviršių nuskalaukite vandeniu ir leiskite išdžiūti.

### Aplinkosauga ir atliekų tvarkymas

Saugokite, kad nepatektų į kanalizaciją, paviršinius bei gruntinius vandenis ir dirvožemį. Gaminio likučiai turi būti utilizuoti pagal atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus. Tuščią ir sausą pakuotę atiduokite perdirbti arba utilizuokite pagal atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.

## ROSTEX SUPER

### SAUGOS IR SVEIKATOS APSAUGOS ŽENKLINIMAS pagal reglamentą EB Nr. 1272/2008

**Sudėtyje yra:** Etilbenzeno ir ksileno reakcijos masė. **Atsargiai.** Degūs skystis ir garai. Dirgina odą. Sukelia smarkų akių dirginimą. Gali dirginti kvėpavimo takus. Gali pakenkti organams, jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai. Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti. Stengtis neįkvėpti garų. Saugoti, kad nepatektų į aplinką. Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius. Esant nepakankamam vėdinimui naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemonės. **PATEKUS Į AKIS:** Atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. **PATEKUS Į AKIS:** Atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Atsargiai! Purškiant gali susidaryti pavojingų įkvėpiamų lašelių. Neįkvėpti rūko ar aerozolio.



GHS02



GHS07



GHS08



GHS09