



TIKKURILA  
**PRESTONIT ALR**



**APIBŪDINIMAS**

Paruoštas naudoti purškiamasis lengvasis vandeninis glaistas. Minimaliai susitraukia ir gerai sukimba su dengiamu paviršiumi. Atitinka 04 atsparumo dilimui kategorijos reikalavimus.

**PASKIRTIS**

Skirtas sausų patalpų sienoms ir luboms.

**SAVYBĖS**

Naudojamas sausų patalpų luboms bei sienoms dalinai bei visiškai išlyginti ir siūlų sutvirtinimo juostoms tvirtinti. Ypač tinka plokštėms, betoniniams, lengvojo betono, tinkuotiems ir anksčiau dažytiems paviršiams. Glaistytą paviršių galima dažyti arba tapetuoti.





TIKKURILA

## PRESTONIT ALR

### TECHNINIAI DUOMENYS

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Spalva</b>           | Balta.   |
| <b>Išeiga</b>           | Dengiant 1 mm storio sluoksnį – apie 1 l/m <sup>2</sup> . Reali išeiga priklauso nuo dengiamo paviršiaus.  |
| <b>Pakuočių dydžiai</b> | 14 l   |
| <b>Skiediklis</b>       | Vanduo. Paprastai neskiedžiamas.   |
| <b>Įrankiai</b>         | Purkštuvas, plieninė glaistyklė ir volelis.  |
| <b>Džiūvimo trukmė</b>  | Galima šlifuoti ir dengti, kai glaistas visiškai išdžiūsta (normaliomis sąlygomis po 2–24 val., priklausomai nuo sluoksnio storio, aplinkos temperatūros ir santykinio drėgno).  |
| <b>Tankis (kg/l)</b>    | 1,3 kg/l, ISO 2811.  |
| <b>Grūdėtumas</b>       | Max. 0,30 mm   |
| <b>Sandėliavimas</b>    | Saugoti nuo šalčio ir tiesioginių saulės spindulių. Gaminio negalima ilgai laikyti, jei pakuotė nesandari arba pradėta naudoti. Pasinaudojus pakuotę sandariai uždaryti. Laikant neatidarytoje gamyklinėje pakuotėje tinka naudoti 12 mėn. nuo pagaminimo datos. |



# PRESTONIT ALR

## NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

### Dengimo sąlygos

Dengiamas paviršius turi būti sausas. Aplinkos temperatūra turi būti ne mažesnė kaip +10 °C, santykinis oro drėgnis turi neviršyti 80 proc.

### Paviršiaus paruošimas

Nuvalykite riebalus ir nešvarumus. Šepečiu pašalinkite dulkes ir birias daleles.

### Dengimas

Denkite purkštuvu ir išlyginkite plienine glaistykle. Tvirtindami popierines siūlių sutvirtinimo juostas vadovaukitės prietaiso gamintojo naudojimo instrukcija. Taip pat galima dengti rankiniu būdu. Glaistui išdžiūvus paviršių nušlifukite. Normaliomis sąlygomis pakanka 1–2 sluoksnių. Jei lubos prieš tai buvo išlygintos, viršutinio sluoksnio šlifuoti nereikia.

Glaistytą paviršių galima dažyti arba tapetuoti. Prieš tapetuoiant glaistytą paviršių rekomenduojama nugruntuoti.

### Įrankių valymas

Plaukite vandeniu.

### Aplinkosauga ir atliekų tvarkymas


Tuščią ir sausą pakuotę atiduokite perdirbti arba utilizuokite pagal atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus. Gaminio likučiai turi būti utilizuoti pagal atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.

### SAUGOS IR SVEIKATOS APSAUGOS ŽENKLINIMAS pagal reglamentą EB Nr. 1272/2008


Mūvėti apsaugines pirštines. Saugos duomenų lapai pateikiami pagal pageidavimą. Sudėtyje yra 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onas (BIT) ir 5-chlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ono ir 2-metil-2H-izotiazol-3-ono reakcijos masė (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)). Gali sukelti alerginę reakciją. Dažų sudėtyje yra biocidinio priedo, saugančio produktą sandėliavimo metu. Sudėtyje yra: 5-chlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ono ir 2-metil-2H-izotiazol-3-ono reakcijos masė (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)).

## PRESTONIT ALR

EN 13963:2005

|   |
|---|
|  |
| Tikkurila Oyj<br>Kuninkaalantie 1<br>FI-01300 Vantaa                              |
| 16  |
| TIK-1650-5004a  |
| EN 13963:2005   |
|   |

EN 15824:2009

|   |
|---|
|  |
| Tikkurila Oyj<br>Kuninkaalantie 1<br>FI-01300 Vantaa                                |
| 16  |
| TIK-1620-5004b  |
| EN 15824:2009   |
|   |