



TIKKURILA

PRESTO R

VOLELIU DENGIAMAS GLAISTAS

APIBŪDINIMAS

Paruoštas naudoti voleliu dengiamas lengvasis vandeninis glaistas. Užpildomoji geba – 3 mm be trūkių. Gerai sukimba su įvairiu paviršiumi.

PASKIRTIS

Skirtas sausų patalpų sienoms ir luboms.

SAVYBĖS

Ypač tinka gipso-kartono plokščių siūlėms užpildyti ir siūlių sutvirtinimo juostoms tvirtinti. Naudojamas luboms bei sienoms dalinai bei visiškai išlyginti. Taip pat galima dengti purkštuvu. Tinka įvairiems paviršiams, pvz.: betoniniams, lengvojo betono, tinkuotiems, gipso-kartono plokštėms. Taip pat galima naudoti seniems stiklo pluošto tapetams glaistyti.



PRESTO R

TECHNINIAI DUOMENYS

Spalva	Beveik balta.
Pakuočių dydžiai	12 l
Skiediklis	Vanduo.
Įrankiai	Volelis, purkštuvas, plieninė glaistyklė ir siūlių sutvirtinimo juostų klijavimo aparatas.
Džiūvimo trukmė (esant +23 °C temperatūrai ir 50% santykinei oro drėgmei)	Galima šlifuoti ir dengti po 2–24 val., priklausomai nuo sluoksnio storio, aplinkos temperatūros ir santykinio drėgumo.
Tankis (kg/l)	1,1 kg/l, ISO 2811.
Sausojo likučio tūrio dalis (proc.)	55
Grūdėtumas	max. 0,15 mm
Sandėliavimas	Saugoti nuo šalčio. Nesandariai uždarytos ar nedidelės talpos pakuotės sutrumpina produkto laikymo trukmę.



PRESTO R

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Dengimo sąlygos

Dengiamas paviršius turi būti sausas. Aplinkos temperatūra turi būti ne mažesnė kaip +10 °C, santykinis oro drėgnis turi neviršyti 80 proc.

Paviršiaus paruošimas

Nedažytas paviršius:

Nuvalykite nešvarumus. Šepečiu pašalinkite dulkes ir birias daleles.

Anksčiau dažytas paviršius:

Nuplaukite plovikliu „Maalipesu“ pagal instrukciją. Pašalinkite atšokusius dažus, paviršių pašlifluokite, kad taptų matinis, ir pašalinkite šlifavimo dulkes.

Dengimas

Denkite voleliu arba purkštuvu ir išlyginkite plienine glaistykle. Išdžiūvusį paviršių nušlifluokite ir pašalinkite šlifavimo dulkes. Jei reikia, denkite kitą sluoksnį.

Technologinės siūlės

Siūlių užpildymas:

Užpildykite siūles naudodami volelį arba purkštuvą. Nedelsdami įspauskite siūlių sutvirtinimo juostą į šlapią glaistą naudodami glaistykklę. Išlyginkite juostos paviršiuje esantį glaistą. Išdžiūvusį paviršių nušlifluokite ir pašalinkite šlifavimo dulkes. Padenkite tinkamu glaistu „Presto“.

Įrankių valymas


Įrankius plauti vandeniu. Nuvalyti nuo įrankių dažų/ lako likučių ir išplauti švariu vandeniu

SAUGOS IR SVEIKATOS APSAUGOS ŽENKLINIMAS pagal reglamentą EB Nr. 1272/2008


Sudėtyje yra 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onas (BIT) ir mišinys: 5-chlor-2-metil-4-izotiazolin-3-ono [EB Nr. 247-500-7]; 2-metil-4-izotiazolin-3-ono [EB Nr. 220-239-6] (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)). Gali sukelti alerginę reakciją. Mūvėti apsaugines pirštines. Dažų sudėtyje yra biocidinio priedo, saugančio produktą sandėliavimo metu. Sudėtyje yra: mišinys: 5-chlor-2-metil-4-izotiazolin-3-ono [EB Nr. 247-500-7]; 2-metil-4-izotiazolin-3-ono [EB Nr. 220-239-6] (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)).

PRESTO R

EN 13963:2005


Tikkurila Oyj Kuninkaalantie 1 FI-01301 Vantaa Finland
2005
TIK-1650-5006a
EN 13963:2005

EN 15824:2009


Tikkurila Oyj Kuninkaalantie 1 FI-01300 Vantaa Finland
2009
TIK-1650-5006b
EN 15824:2009