



TIKKURILA

## SUPI LAUDESUOJA

APSAUGINIS PIRTIES SUOLŲ ALIEJUS

### APIBŪDINIMAS

Parafino aliejus, skirtas medienai apsaugoti nuo drėgmės ir purvo.

### PASKIRTIS

Skirta neapdorotiems ir anksčiau medienos apsaugos priemone dengtiems pirties suolams.

### SAVYBĖS

Naudojamas niekuo neapdorotiems mediniams paviršiams, pvz., pirties suolams.



TIKKURILA

## SUPI LAUDESUOJA

### TECHNINIAI DUOMENYS

<b>Spalva</b>	Bespalvis, tamsina medienos spalvą.
<b>Išeiğa</b>	8–15 m <sup>2</sup> /l priklausomai nuo medienos paviršiaus akytumo.
<b>Pakuočių dydžiai</b>	0.25 l, 1 l
<b>Įrankiai</b>	Teptukas arba švarus audinys.
<b>Džiūvimo trukmė (esant +23 °C temperatūrai ir 50% santykinei oro drėgmei)</b>	Paviršių galima naudoti, kai aliejus susigeria į medieną. Susigėrimo trukmė priklauso nuo paviršiaus akytumo.
<b>Tankis (kg/l)</b>	Apie 0,8 kg/l, ISO 2811.
<b>Sausojo likučio tūrio dalis (proc.)</b>	100
<b>Sandėliavimas</b>	Saugoti nuo šalčio.

# SUPI LAUDESUOJA

## NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

### Dengimo sąlygos

Dengiamas paviršius turi būti švarus ir sausas. Aplinkos temperatūra turi būti ne mažesnė kaip +5 °C, santykinis oro drėgnis turi neviršyti 80 proc.

### Paviršiaus paruošimas

Nuplaukite plovikliu „Supi Saunapesu“ pagal instrukciją, kruopščiai nuskalaukite ir leiskite išdžiūti. Jei reikia, paviršių pašlifaukite ir pašalinkite šlifavimo dulkes.

### Dengimas

Denkite naudodami teptuką arba švarų audinį ir leiskite aliejui susigerti į medieną. Jei susigeria iš karto, denkite pakartotinai. Įkaitinkite pirtį ir nuvalykite aliejaus perteklių švariu audiniu.

### Įrankių valymas

Įrankius plauti vandeniu ir muilu Įrankius plauti vandeniu. Plaukite vandeniu. Šiek tiek sukietėjusį aliejų valykite įrankių valikliu „Pensselipesu“.

### Paviršiaus priežiūra

Jei reikia, paviršių galite valyti po mėnesio (ne anksčiau).

Plaukite plovikliu „Supi Saunapesu“ (0,1–0,2 l ploviklio skieskite 5 l vandens). Purvo dėmes valykite neskiestu plovikliu „Supi Saunapesu“. Pirties suolus balinkite plovikliu „Supi Saunapesu“, skiestu vandeniu santykiu 1:1, maždaug po 15 min. kruopščiai nuskalaukite vandeniu. Jei reikia, iš naujo padenkite aliejumi „Supi Laudesuoja“.

### Aplinkosauga ir atliekų tvarkymas

Sunaikinti skystas atliekas pagal vietos pavojingų atliekų utilizavimo taisykles. Perdirbti tuščias, sausas skardines arba išmesti jas pagal vietos reglamentus.